




Arbeitssicherheit

Thema des Monats

Leitern und Tritte




- Leitern sind mind. 1x jährlich durch eine befähigte Person zu prüfen
- Nur geprüfte Leitern nutzen
- Arbeitstägl. Sichtprüfung jeder Leiter durch den Benutzer
→ Mängel melden
→ Defekte Leitern nicht nutzen



- Leitern sind gefährliche Arbeitsplätze
- Nur Leitern nutzen, die für die jeweilige Tätigkeit geeignet sind
- Leitern nur für Arbeiten mit geringer Dauer und geringem Kraftaufwand nutzen
- Arbeiten nur auf Podestleitern oder Stufenleitern (Stufe $\geq 80\text{mm}$) ausführen
- Keine Arbeiten auf Sprossenleitern (nur als Verkehrsweg zulässig)




- Durchgänge freihalten, ggf. Sicherungsposten hinzuziehen
- Auf sicheren Stand achten
- Arbeitsmittel möglichst am Körper mitführen
- Auf festes Schuhwerk achten




- Piktogramme/Bedienungsanleitung auf Leitern beachten
- Höchstlast nicht überschreiten
- Standsicherheit gewährleisten, sauberer Untergrund, nicht hinauslehnen, nur eine Person
- Kein Übersteigen von Stehleitern auf andere Arbeitsplätze etc.



- Anlegewinkel bei Anlegeleitern 65° - 75°
- Leiter muss mind. 1,0 m über Anlagekante ragen
- Letzte 3 Sprossen der Anlegeleiter nicht betreten
- Nur an sichere Flächen anlegen, ggf. einhaken oder festbinden
- Keine schweren Lasten mitführen



- Stehleitern:
 - Spreizsicherung vollständig spannen
 - Übersteigen ist mit Knieschluss zur Leiter gestattet
 - Oberste zwei Sprossen nicht betreten
- Ausziehbare Stehleitern:
 - Letzte vier Sprossen nicht betreten
 - Sicher einhaken/verriegeln/einrasten
- Tritte:
 - Widerlager vollständig einrasten



- Leitern zum Transport sicher zusammenschieben
- Längere Leitern möglichst zu zweit tragen